


IBIS-Wandler Lite v1.1

Anschlüsse & LEDs



Mögliche Fehler und Ursachen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
LED D2 leuchtet nicht	- Keine 24V vorhanden - Kurzschluss auf den 24V-Klemmen	- 24V anschließen - Kurzschluss beseitigen
LED D3 leuchtet dauerhaft	- Kurzschluss auf dem IBIS-Ausgang - Kurzschluss am ext. Datenanschl. - Fehler im Wandler	- Evtl. defektes Gerät abklemmen - Kurzschluss beseitigen - Mich kontaktieren
Wandler reagiert nicht auf Daten	- Falscher Port am PC gewählt	- Richtigen Port auswählen

Benutzungshinweise

- Der IBIS-Ausgang ist durch die Sicherung gegen Kurzschluss geschützt. Bei Auslösen der Sicherung bitte nur durch eine Sicherung „F 1A 250V“ ersetzen!

Fragen? Funktioniert etwas nicht? Verbesserungsvorschläge?

Einfach eine Mail an info@xatlabs.com senden, ich helfe gerne.